

Bezpečnostní list produktu

Produkt	TN-1200
Určení	Tonerová patrona pro laserovou tiskárnu.
Výrobce	RICOH 16-1 Honda-machi Numazu-shi Shizuoka-ken Japonsko
Dovozce	Brother International s.r.o Veveří 102 616 00 Brno, Česká republika
Zpracováno na základě	SAFETY DATA SHEET RICOH ze dne 22.8.2000

Ochrana před únikem látky	Chráněno před únikem sypkého materiálu – toner.
Informace o nebezpečí	Neobsahuje nebezpečné látky, při poškození patrony možnost znečištění oděvu, při kontaktu s pokožkou odstranit toner proudem vlažné vody, při vniknutí toneru do očí propláchnout vlažnou vodou, při podráždění oka navštívit lékaře.
Negativní vliv na zdraví	Nezjištěn.
Výbušnost / hořlavost	Ve vztahu ke složení, bez zvláštních omezení.
Opatření pro hasební zásah	Pěna, CO ₂ , vodní mlha, hasicí prášek.
Pokyny pro případ úniku látky	Dle uživatelského manuálu příslušného výrobku, nevyžaduje žádné speciální postupy.
Pokyny pro zacházení a skladování	Dle uživatelského manuálu příslušného výrobku, při skladování chránit před nadměrnou vlhkostí a teplotou nad 35°C. Při skladování nesnímat ochranné víčko.


Složení	<ul style="list-style-type: none"> - styrén – akrylátový kopolymer - saze - Polyesterová pryskyřice - Vosk - Barvivo
---------	---

Bezpečnost z pohledu odpadu	Bezpečný.
Zařazení dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb	- patrona se spotřebovaným tonerem 20 03 01
Podmínky pro likvidaci	dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.

Zpracoval:

v Brně 31.5.2001

Ing. Ivo Jakubka
technický manažer
Brother International s.r.o.


Brother International s.r.o.
 sídlo: Veverí 102, 616 00 Brno
 rejstřík Krajského obch. soudu v Brně
 oddíl C, vložka 25020
 IČO: 61461148 DIČ: 291-61461148
 tel: 05-41212494 fax: 05-41212463 ④